LANGLEBIGKEIT & REPARIERBARKEIT

FAQ zum Vergleich
Massivholz-Sportböden mit Böden
aus Vinyl und Polyurethan (PU)

JUNCKERS
Performing on Danish design

JUNCKERS.DE

- Vinyl- und PU-Sportböden müssen oft mit einer Schutzauflage versehen werden, wenn sie für nicht-sportliche Aktivitäten wie Prüfungen und gesellschaftliche Anlässe genutzt werden.

- Hohe Radlasten von Ausziehtribünen-Systemen verursachen dauerhafte Abdrücke, Abrieb und „Radspuren“ in der Oberfläche des Kunststoffbodens.

- Mit der Zeit nutzen sich Kunststoffböden ab und werden durch Abdrücke oder Einschnitte beschädigt. Diese Schäden bleiben optisch für die gesamte Lebensdauer des Fußbodens bestehen, da sie nicht entfernt, sondern nur mit Flicken repariert werden können.

- Hersteller von Kunststoff-Sportböden ändern regelmäßig ihre Produktpalette, wodurch aus dem Programm genommene Farben nicht mehr für Reparaturen erhältlich sind. Darüber hinaus gibt es Farbabweichungen bei der Herstellung von Chargen, was bedeutet, dass eine Farbübereinstimmung an den ausgebesserten Stellen unwahrscheinlich ist. Mit der Zeit wird der Boden des Kunden zu einem Flickenteppich aus verschiedenfarbigen Reparaturstellen.

- Schweißnähte in Vinyl-Sportböden können aufgrund des starken temperaturbedingten Arbeitens von „Plastik“-Böden aufplatzen. Wenn sie reißen, sind die defekten Nähte nach dem Wiederverschweißen selten so fest wie die ursprüngliche Schweißnaht, was zum Eindringen von Wasser, zum Ablösen des Klebstoffs und zu Stolperfallen führen kann.

- Bei der Reparatur von Vinyl- und PU-Sportböden müssen oft große Bereiche des Bodenbelags ausgetauscht werden, um eine ausreichende Belastbarkeit nach der Reparatur zu erreichen. Derartige Reparaturen sind relativ teuer.

VINYL UND PU IM VERGLEICH MIT MASSIVHOLZ-SPORTBÖDEN

Beim Vergleich von Böden aus Vinyl und Polyurethan (PU) mit Junckers-Massivholzböden sind Langlebigkeit und Reparaturfreundlichkeit wichtige Überlegungen für den Kunden, Planer und Bauherrn. In dieser Hinsicht sind die beiden Bodentypen sehr unterschiedlich.

VINYL- UND PU-BÖDEN

DEFEKTE VON VINYL- UND PU-BELÄGEN

- Zur Reparatur muss ein großer Bereich des Bodens entfernt werden
- Vinyl-Reparaturflicken und Schweißnähte passen farblich nicht zusammen und bleiben dauerhaft sichtbar
- Hohe Reparaturkosten

OBERFLÄCHENSCHNITTE IN VINYL UND PU

- Reparatur schwierig und teuer
- spezialisierte Reparaturdienste erforderlich
- PU-Reparaturmaterial nicht farbidentisch und dauerhaft sichtbar

ABDRÜCKE IN VINYL- UND PU-OBERFLÄCHEN

- Verursacht durch Räder und andere hohe Punktlasten
- Aussehen der Oberfläche erholt sich nicht mit der Zeit

VINYL UND PU OBERFLÄCHEN SCHUTZ IST HIER NOTWENDIG

- Ausziehtribünen verwendet werden
- der Raum nicht-sportliche Aktivitäten wie Prüfungen und gesellschaftliche Anlässe genutzt wird

MASSIVE HARTHOLZ-FUSSBÖDEN

JUNCKERS SYLVASPORT MASSIVHOLZBODEN, 33 JAHRE ALT **DAVOR:** OKTOBER 2020

- Militärisches Trainingszentrum Lympstone
- Verlegt 1987
- Wird als Halle für Sport und militärische Übungen genutzt

JUNCKERS SYLVASPORT MASSIVHOLZBODEN, 33 JAHRE ALT **DANACH:** OKTOBER 2020

- Derselbe Boden, geschliffen und versiegelt von Courtcraft Ltd
- Erster Abschliff und Neulackierung seit 1987
- Dieser Massivholzboden von Junckers kann während seiner Lebensdauer acht bis zehn Mal abgeschliffen und neu lackiert werden

MASSIVHOLZBÖDEN VON JUNCKERS – LANGLEBIG UND REPARIERBAR

AUSZIEHTRIBÜNEN HINTERLASSEN AUF MASSIVHOLZ-SPORTBÖDEN VON JUNCKERS KEINE ABDRÜCKE ODER SCHÄDEN

Bei der Nutzung für nicht-sportliche Aktivitäten wie Prüfungen und gesellschaftliche Anlässe muss kein Oberflächenschutz aufgelegt werden.

EIN JUNCKERS-SPORTBODEN HÄLT ALLEN AKTIVITÄTEN STAND, FÜR DIE DER KUNDE IHN NUTZEN MÖCHTE

Junckers-Böden sind mit dem gleichen strapazierfähigen Lack versiegelt, der auch für stark frequentierte Anwendungen in öffentlichen Bereichen wie Flughäfen, Einkaufszentren, Büros, Hotels und Gaststätten verwendet wird. Durch die normale Abnutzung entstehen Schrammen und Kratzer, die beim periodischen Neulackieren des Massivholzbodens entfernt werden.

REPARATUREN AN MASSIVHOLZBÖDEN SIND SELTEN SICHTBAR, DA DURCH DAS ABSCHLEIFEN UND NEULACKIEREN EINE EINHEITLICHE FARBE UND EIN EINHEITLICHES AUSSEHEN DES GESAMTEN BODENS WIEDERHERGESTELLT WERDEN.

Es gibt zahlreiche Reparaturmöglichkeiten für Massivholzböden, je nach Schwere des Schadens. Gewöhnlich ist es nicht notwendig, eine Fläche zu ersetzen, die größer ist als die beschädigte Stelle, wobei die Reparaturen in der Regel relativ kostengünstig und geringfügig sind.

SIE KÖNNEN SICHER SEIN, DASS MIT PROBLEMLOS ERHÄLTLICHEN, FARBLICH ABGESTIMMTEN ERSATZDIELEN EINE NAHEZU PERFEKTE REPARATUR MÖGLICH IST.

Junckers-Massivholzböden werden seit den 1960er Jahren aus denselben Holzarten hergestellt, was eine kontinuierliche Lieferbarkeit gewährleistet.

IN DER REGEL WIRD EIN MASSIVHOLZBODEN DAS ERSTE MAL ABGESCHLIFFEN, WENN EIN KUNSTSTOFFBODEN BEREITS DAS ENDE SEINER LEBENSDAUER ERREICHT HAT.

Sollte ein Massivholzboden tiefere Kratzer und Abdrücke davongetragen haben, kann durch Abschleifen und Neulackieren wieder ein Zustand des Bodens „wie neu“ hergestellt werden.

JUNCKERS

Performing on Danish design

JUNCKERS INDUSTRIER A/S · Værftsvej 4 · 4600 Køge, Dänemark
Tel. +45 70 80 30 00 · junckers.de